Настройка атрибутов при импорте из P-CAD 2006

В четвертом видео цикла, посвященного миграции данных из P-CAD, показано, как произвести настройку недостающих атрибутов после импорта.

С уважением, **команда Delta Design**