Обновление версии TopoR 6.3.17875



Что нового в версии 6.3.17875 от 20.09.2017

Улучшения

- Реализовано сбрасывание флага изменений документа при откате всех изменений до точки сохранения;
- Добавлен перенос ярлыков добавляемых при синхронизации компонентов;
- Отключена принудительная заливка незалитых областей металлизации при импорте *.fst;
- Отменен вывод пустых ПО в результатах поиска;
- Отменен вывод пустых стеков КП в окне результатов поиска;
- Изменена инициализация фильтра сообщений в мастере импорта FST.

Исправления

- Исправлена фиксация положения окна редактора параметров при переносе развернутого окна с одного монитора на другой
- Исправлен импорт/экспорт перемычек из PCAD ;
- Исправлена ошибка импорта имён контактов из PCAD;
- Изменен экспорт полигональных КП в PCAD;
- Исправлен вывод справочной информации о длине выделенного сигнала в строке статуса;

- Исправлено ложное отмечание изменений в редакторе параметров при открытии диалога выбора стеков ПО для правила назначения на цепь;
- Исправлено отображение надписей на кириллице;
- Исправлена ошибка вычисления формы проводников: в некоторых ситуациях не учитывался зазор;
- Исправлены ошибки вычисления допусков в модуле DRC;
- Исправлена процедура распутывания клинчей;
- В редакторе параметров исправлена ошибка из-за которой при открытии страниц "Выравнивание в группе" и "Взаимное выравнивание" все флажки оказывались установленными;
- В мастере импорта FST исправлена ошибка чтения дуг, а также предыдущих версий формата *.fst, добавлены новые предупреждения.
-