
Подготовка файла для трассировки в ТопоR

Beta-tester:

Не понятно как собственно использовать Топор для трассировки платы вместо нового встроенного редактора платы?

DeltaDesign_support:

Для завершения процесса проектирования с использованием ТопоРа достаточно чтобы в проекте Delta Design на плате присутствовали компоненты. Далее нужно сохранить проект и сделать экспорт в ТопоР и открыть уже там.